



认识示教器













1.示教器线缆	2.触摸屏
3.机器人手动运行的快捷按钮	4.紧急停止按钮
5.可编程按键	6.手动操纵杆
7.程序调试控制按钮	
8.数据备份用USB接口	9.使能器按钮
10.示教器复位按钮	11.触摸屏用笔





▲ 示教器操作界面功能

操作界面:

选项名称	说明
HotEdit	程序模块下轨迹点位置的补偿设置窗口
输入输出	设置及查看I/O视图窗口
手动操纵	动作模式设置、坐标系选择、操纵杆锁定及载荷属性的更改窗口,也可显示实际位置
自动生产窗口	在自动模式下,可直接调试程序并运行
程序编辑器	建立程序模块及例行程序的窗口
程序数据	选择编程时所需程序数据的窗口





▲ 示教器操作界面功能

操作界面:

选项名称	说明
备份与恢复	可备份和恢复系统
校准	进行转数计数器和电机校准的窗口
控制面板	进行示教器的相关设定
事件日志	查看系统出现的各种提示信息
资源管理器	查看当前系统的系统文件
系统信息	查看控制器及当前系统的相关信息
注销	注销用户,可进行用户的切换
重新启动	机器人的关机和重启窗口



使能器按钮的功能与使用

使能器按钮的功能:

• 使能器按钮是工业机器人为保 证操作人员人身安全而设置的。 • 只有在按下使能器按钮,并保 持在电机开启的状态,才可对机器人 进行手动的操作与程序的调试。 • 当发生危险时,人会本能地将 使能器按钮松开或按紧,则机器人会 马上停下来,保证安全。











