

德厚技高

务实创新



视觉检测单元机械安装




河南职业技术学院

HENAN POLYTECHNIC




视觉检测单元机械安装

根据工作站机械布局图，使用卷尺测量出视觉检测单元的安装位置并在工作站台面上相应位置做好标记。





工作站机械布局图



视觉检测单元机械安装


将4个M5内六角螺钉、弹簧垫圈、平垫圈、T型螺母先装到视觉检测单元的4个固定孔位上，并将视觉检测单元整体放置到已经测量出的台面安装位置上。





视觉检测单元机械安装


使用规格为4mm的内六角扳手锁紧螺钉，固定单元底板，考虑到受力平衡，锁紧时需要采用十字对角的顺序锁紧螺钉，完成视觉检测单元的机械安装。





德厚技高

务实创新



本次课程到此结束

谢谢观看



河南职业技术学院

HENAN POLYTECHNIC